



山本製作所

ヤマモトのコーキングガン

早わかり資料集



お問合せは フジ矢株式会社
〒578-0922 大阪府東大阪市松原 2-6-32
TEL:072-963-0851 FAX:072-963-3726

山本製作所 HP



目次


■ガンをご注文いただく前に

らくらくガンをご注文いただく前に	P.1
フィルムパック材の適応ガン	P.2

■製品について


吸い込み式コーキングガン【標準型ハンドル】	P.3
吸い込み式コーキングガン【強力型ハンドル】	P.4
フィルムパックガン・カートリッジガン	P.5

■ガンの調子が悪い時は	P.6 / P.7
-------------	-------	-----------



■らくらくガンをご注文いただく前に


①ワンタッチ式とネジ式がごさいます ※ガンによってはお選びいただけない場合がございます。



ワンタッチ式


取り外しが簡単で洗浄が楽

※シリンダーワッシャーの改良により外れにくくなりました！
(凹凸シリンダーワッシャー)



ネジ式

作業中外れにくい。




②標準型ハンドルと強力型ハンドルがごさいます

標準型ハンドル(シルバー) → とにかく多く打ちたい方におすすめです。

強力型ハンドル(黒) → 軽く打ちたい方におすすめです。


③ストッパー式とフック式がごさいます

※ガンによってはお選びいただけない場合がございます。



ストッパー式






他社と同じなので扱いやすい。
最後まで打つと自動でバックレバーがストッパーに入り、そのまま材料を吸ってお使い頂けます。



フック式

バックレバーを押すだけで、作業を中断出来ます。
吸込み時にバックレバーをフックに引っ掛ける必要があります。

フィルムパック材の適用ガン

フィルムパックの形状及び寸法	適用モデル	ホルダーを付けて カートリッジガンで使用
 <p>320ml-ソーセージパック</p> <p>両端金具で止めている。</p>	YF-330H	YCG-2300HC YCG-2300HC-BG
 <p>320ml-2WAYパック</p> <p>金具で止めている。</p> <p>プラスチックでカートノズルが付くネジあり。</p>	/	YCG-2300HC YCG-2300HC-BG
 <p>320ml-エコカート</p> <p>両端プラスチックで ノズル側の方が太い。</p>		YF-330HS
 <p>400ml/500ml/600ml ソーセージパック</p> <p>両端金具で止めている。</p>	YF-400H YF-500H YF-600H	/
 <p>500ml-2WAYパック</p> <p>金具で止めている。</p> <p>プラスチックでカートノズルが付くネジあり。</p>	YF-500HS	
 <p>600ml-エコカート</p> <p>両端プラスチックで ノズル側の方が太い。</p>	YFE-600H	YCG-3400HB
 <p>760ml-ソーセージパック</p> <p>両端金具で止めている。</p>	YF-760H	/

■製品について1



ペール缶

吸込み式コーキングガン 【標準型ハンドル(シルバー)】

※バックレバー
ストッパー式/フック式
お選び下さい

ご注意！！ ご指定がない場合、ストッパー式です



通常在庫品

型番	筒内径 (mm)	容量 (ml)	筒全長 (mm)	定価 (税込)
らくらくSB (ネジ式のみ)	51	450	245	¥14,520
売れ筋 らくらくMB (ワンタッチ式/ネジ式)		550	295	¥15,125
らくらくLB (ワンタッチ式/ネジ式)		650	345	¥16,335

付属品:プラスチックノズル 4本
黒ツブシノズル 1本
グリス 1本



通常在庫品

型番	筒内径 (mm)	容量 (ml)	筒全長 (mm)	定価 (税込)
らくらく60MB (ネジ式のみ)	60	750	295	¥16,500

付属品:プラスチックノズル 4本
黒ツブシノズル 1本
グリス 1本



通常在庫品

型番	筒内径 (mm)	容量 (ml)	筒全長 (mm)	定価 (税込)
らくらく65S (ネジ式のみ)	65	750	250	¥10,400
らくらく65M (ネジ式のみ)		900	295	¥20,570

内外ネジフロントキャップ(標準)

付属品:プラスチックノズル 4本
黒ツブシノズル 1本
グリス 1本
太口ノズル 1本

■製品について2



吸込み式コーキングガン 【強力型ハンドル(黒)】

※バックレバー
フック式のみです

ペール缶

・1液ウレタンなどの硬い材料(特に冬場)でもOK



通常在庫品

付属品:プラスチックノズル 4本
黒ツブシノズル 1本
グリス 1本

型番	筒内径 (mm)	容量 (ml)	筒全長 (mm)	定価 (税込)
らくらく450B (ネジ式のみ)	51	450	245	¥17,250
売れ筋 らくらく550B (ワンタッチ式/ネジ式)		550	295	¥20,350
らくらく650B (ワンタッチ式/ネジ式)		650	345	¥19,750



通常在庫品

付属品:プラスチックノズル 4本
黒ツブシノズル 1本
グリス 1本

型番	筒内径 (mm)	容量 (ml)	筒全長 (mm)	定価 (税込)
らくらく60MB (ネジ式のみ)	60	750	295	¥18,150



通常在庫品

内外ネジフロントキャップ(標準)

付属品:プラスチックノズル 4本
黒ツブシノズル 1本
グリス 1本
太口ノズル 1本

型番	筒内径 (mm)	容量 (ml)	筒全長 (mm)	定価 (税込)
らくらく750 (ネジ式のみ)	65	750	250	¥24,750
らくらく900 (ネジ式のみ)		900	295	¥25,410

■製品について3



フィルムパック

フィルムパックガン 【強力型ハンドル（黒）】

※材料のページをご参照ください(p.2)

※1 ジャンボカートノズルは別売りです



通常在庫品




通常在庫品

型番	適用フィルムパック材			定価 (税込)
	容量 (ml)	外径 (mm)	長さ (mm)	
YF-330H	330	47	195	¥9,240
YF-760H ※1	760	61	295	¥11,550



通常在庫品

型番	適用フィルムパック材			定価 (税込)
	容量 (ml)	外径 (mm)	長さ (mm)	
YF-400H	400	50	230	¥16,775
YF-500H	500	50	280	¥17,875
YF-600H	600	50	335	¥19,085



カートリッジ

カートリッジガン




通常在庫品

型番	適用フィルムパック材			定価 (税込)
	容量 (ml)	外径 (mm)	長さ (mm)	
YCG-2300HC	330	50	210 ~230	¥6,380
YCG-2300HC -BG	330	50	210 ~230	¥6,930
YCG-3400HB	850 ~1000	67 ~73	300 ~318	¥10,725

■ガンの調子が悪い時は

1.ピストンがシリンダーにセットできない (ピストンパッキンが大きくて、入らない)

【対処法】



- (1)シリンダーに対してピストンを斜めにあてがい、親指の爪でピストンパッキンを押さえながら **少しずつ**シリンダーに押し込んで下さい。

(無理に押し込むとピストンパッキンが削れ、裏漏れの原因になります)


※材料の裏漏れを防ぐ為に、シリンダー内径よりもピストンパッキンを大きくしております。
一度セットすると、2回目以降はスムーズにセットすることができます。

2.握ったレバーが戻らない (レバーが噛みつく、レバーがプラプラ)


標準型ハンドル

【対処法】

下面拡大図



棒の先端から最後部まで、上下の面にグリスを塗る



(方法1)

- (1)ピストンロッド(角棒)の、上下の両面に付属のグリスを先端から最後部まで塗って下さい。
- (2)カラ打ちを何度か繰り返して下さい。


(方法2)

- (1)(方法1)で治らない場合は、下面に傷がついておりますので(下面拡大図参照)傷をサンドペーパーで研磨して下さい。
- (2)研磨後、(方法1)を繰り返して下さい。

**※新品時に発生しやすい症状です。
ご使用されるうちに解消されます。**

強力型ハンドル

【対処法】




(方法1) ～レバーが戻らない場合～

- (1)レバーピンの所にCRCを注油して下さい。
- (2)カラ打ちを何度か繰り返して下さい。

(方法2) ～レバーがプラプラの場合～

- (1)ピストンロッドに付属のグリスを先端から最後部まで塗って下さい。
- (2)カラ打ちを何度か繰り返して下さい。

3.材料が後ろに漏れる




【対処法】

- (1)ピストンパッキンを交換して下さい。
- (2)ピストンパッキンの向きを確認してください。
(溝側を前方に)

4.握っても、射出量が少なくなった (空打ちになる)


標準型ハンドル



【対処法】

- (1)ラチェット、ピストンロッド
バックレバーの3点を交換して下さい。

強力型ハンドル



【対処法】

- (1)ラチェット、ピストンロッド
バックレバーの3点を交換して下さい。

※ハンドル・レバー・レバーピンも、
消耗が激しい場合は、交換の必要があります。

5.吸込みが悪い (エアが噛む)

【対処法】

- (1)ピストンロッド(芯棒)を一気に引かず、
ゆっくり2~3回に分けて吸い込んで下さい。

【解消されない場合】



- (2)ピストンパッキンを交換して下さい。